Tallinna
Keskkonna- ja
Kommunaalamet

Tallinna Linnavolikogu 11.02.2021 määrus nr 2
"Raie- ja hooldusIõikusloa andmise kord"

Puu raie otsus nr 66746

Avalduse esitamise kuupäev: 30.09.2026
Raiekoha aadress: Kesklinna linnaosa Laeva tn 5

Pos. nr	Puu liik	Läbi-mõõt (cm) Ø	Märkused	Põhjus	Väärtus-klass	Otsus
	kask	23	Võra hõre, ladvaosa ja ülemised oksad kuivanud ca 30-40% võrast, allesjäänud lehestik hõre ja väikeseleheline. Kase puhul on ladva kuivamine pöördumatu protsess - puu ei taasta latva ja hukkub mõne aastaga. Kuivanud ladvaosa on murdumisohtlik, puu kasvab vahetult ehitusplatsi ja kõnnitee kõrval, perspektiivi säilitamiseks ei ole.	Sanitaarraie		Positiivne
	kask	25	Puu on täielikult kuivanud, võras assimileeriv mass puudub, peenoksad on kuivanud, tüve	Sanitaarraie		Positiivne

			ülaosas koor irdumas. Tüvel kasekäsna viljakehad - puit on lagunemas.			
	kask	18	Kiratsev. Tüves avatud pikilõhe juurekaelast kuni ca 1,5 m kõrguseni. Juurekaelal seene viljakehad. Tüvel rohkelt samblikke (pikaajaliselt aeglase kasvu tunnus). Võra hõre ja ühepoolne, latv kuivamas.Puu on hukkumas. Väikese mõõdu tõttu on kukkumise risk madal, kuid puu kasvab vahetult sõidutee ääres ning haljastuslik ja esteetiline väärtus puudub. Perspektiivi säilitamiseks ei ole.	Sanitaarraie		Positiivne
	pappel	75	Juurekaelal avatud õõnsus, mille sees on mädapuit lagunenud kuni pinnaseni. Tüvel kaks pikka avatud pikilõhet	Sanitaarraie		Positiivne

Harju 13
tallinn.ee
10130 Tallinn
+372 645 7191
kommunaal@tallinnlv.ee
Rg-kood
75014913

			paljandunud kuivanud puiduga; lõhede sees on lagunenud mädanikutsoonid ja lahtised kiud, vanad kallusservad ei ole aastaid edasi kasvanud. Tüve keskosas ca 4–5 m kõrgusel kolmas avatud õõnsus. Paljandunud kuivanud puidul massiliselt putukate väljumisavasid (sekundaarne kahjustus, mis kinnitab puidu surma mitme aasta eest). Vanad suurte okste lõikepinnad on kapseldumata. Puu on varem ladvatud; kogu praegune võra koosneb vesivõsudest, mis kinnituvad ainult lõikepindade kallusele. Tüvel ulatuslik epikormiline (vesivõsu-) kasv, mis on puu			

Harju 13
tallinn.ee
10130 Tallinn
+372 645 7191
kommunaal@tallinnlv.ee
Rg-kood
75014913

			stressitunnus.			
	remmelgas	60	Ebatuletael põhjustab remmelgal intensiivset valgemädanikku. Viljakehad kolmel kõrgusel tõendavad, et seen on koloniseerinud tüve kogu pikkuses ja lagunemine on struktuurses faasis. Tüvealuse avatud õõnsus üle 50 % ümbermõõdust ületab kõik lubatavad jääkseina kriteeriumid. Rikke tõenäosus lähiaastatel on väga kõrge; kukkumissuund on kõnnitee ja sõidutee. Võra redutseerimine ei ole piisav meede, kuna kandev tüvi on lagunenud.Kuiva nud puidul putukakahjustus ed. Puu on varem ladvatud, latv koosneb vesivõsudest, mis kinnituvad mädanikus	Hooldusraie		Positiivne

Harju 13
tallinn.ee
10130 Tallinn
+372 645 7191
kommunaal@tallinnlv.ee
Rg-kood
75014913

			lõikepindadele.			

KOKKU: 5

Otsuse põhjendus: Puude ülevaatus on teostatud vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 10.06.2020 määrusele nr 15 "Haljastuse inventeerimise kord".

Kõrvaltingimused:
1. raietööde spetsialist
1.1. Kinnistu omanik on kohustatud tagama, et puude raie ja hooldusIõikus ei toimu lindude pesitsusajal ega nahkhiirte poegimisajal pesitsuspuudes ning nende vahetus läheduses.

Luba väljastatud 19.10.2026, raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba ei pikendata.

Raieloa koostaja: KRISTJAN TARN, raietööde spetsialist
Allkirjastatud digitaalselt

Raieloa väljastas: JANA LIIV, tegevuslubade menetleja
Allkirjastatud digitaalselt

Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti kaudu Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.

Harju 13 +372 645 7191 Rg-kood
tallinn.ee
10130 Tallinn kommunaal@tallinnlv.ee 75014913